



n°06/3.430.498

CODE D'ENTRETIEN DES ARTICLES TEXTILES

L'utilisation du code d'entretien des articles textiles par les fabricants et les distributeurs est obligatoirement sujette à l'accord du COFREET, qui seul détient les droits d'utilisation de ces symboles, déposés en marque collective à l'INPI (n° 1 287 279 et n° 03 3203 190). Les 5 symboles (cuvier, triangle, cercle dans un carré, fer à repasser, cercle) doivent tous figurer sur l'étiquette d'entretien et être complétés de chiffres, points ou lettres. L'ensemble de ces symboles constitue le code d'entretien du COFREET.

LAVAGE le cuvier



Ce symbole indique la première étape de l'entretien : le lavage.

Les chiffres à l'intérieur du cuvier indiquent la température de lavage maximale, en degrés Celsius.

La main dans le cuvier signifie que l'on peut laver à la main. Le symbole souligné d'un trait indique des précautions particulières à respecter.

BLANCHIMENT le triangle



Ce symbole autorise le blanchiment avec des produits à base de chlore (ex. eau de Javel) ou d'oxygène.

SECHAGE EN TAMBOUR MENAGER



Ce symbole renseigne sur le réglage du niveau de température d'un sèche-linge :

1 point pour une température modérée, 2 points pour une température normale.

REPASSAGE le fer à repasser



Ce symbole définit, par 1, 2 ou 3 points la température maximale du fer à utiliser.

NETTOYAGE PROFESSIONNEL le cercle



Ce symbole s'adresse en priorité aux professionnels du nettoyage. Les lettres à l'intérieur du cercle : P, F ou W désignent les types de traitements et de solvants tolérés par l'article textile.

Le symbole souligné d'un trait indique des précautions particulières à respecter.



TRAITEMENT INTERDIT la croix de Saint André



La croix de Saint André placée sur un symbole vierge¹ de toute indication d'entretien signifie que le procédé est interdit.

Exemple : 

ATTENTION! L'utilisation de ces symboles d'entretien s'envisage uniquement sur un article ou un accessoire fini et non pas seulement en référence aux fibres qui le composent.

Unique exception pour le nettoyage professionnel à l'eau : . La croix de St André est placée sur le symbole rempli ;
L'interdiction de ce traitement se symbolise par : 

SIGNIFICATION DES SYMBOLES D'ENTRETIEN DU COFREET

LAVAGE	Température maximale	Action Mécanique	Rinçage	Essorage
	40 °C	à la main	normal	précautions
	30 °C	normale	normal	normal
	30 °C	réduite	normal	normal
	30 °C	très réduite	normal	normal
	40 °C	normale	normal	normal
	40 °C	réduite	à température décroissante	normal
	40 °C	très réduite	normal	normal
	50 °C	normale	normal	normal
	50 °C	réduite	à température décroissante	normal
	60 °C	normale	normal	normal
	60 °C	réduite	à température décroissante	normal
	70 °C	normale	normal	normal
	95 °C	normale	normal	normal
	ne pas laver			

BLANCHIMENT		REPASSAGE		SECHAGE EN TAMBOUR MENAGER	
Traitements		Températures		Températures	
	Tous types de blanchiment autorisés		Faible : 110°C (vapeur autorisée)		
	Produits de blanchiment <u>oxygénés</u> uniquement		Moyenne : 150°C		Modérée 60 °C
	Pas de blanchiment		Forte : 200 °C		Normale 80 °C
			Pas de repassage ni de vapeur		pas de séchage en tambour
		Ne pas repasser à la vapeur les textiles contenant les fibres acryliques ou modacryliques. ATTENTION! Si la vapeur n'est pas autorisée, l'indiquer en toutes lettres.			

NETTOYAGE PROFESSIONNEL	Solvants ou traitements	Processus
	Tous solvants tels que le perchloréthylène et tous solvants énumérés au symbole	normal
	Hydrocarbures (température de distillation entre 150 °C et 210 °C)	normal
	Nettoyage à l'eau ("wetclean")	normal
		- Un trait = restrictions sur l'action mécanique et/ou la température et/ou l'addition d'eau au solvant. - Deux traits = restrictions importantes
		pas de nettoyage professionnel à sec (avec solvants)
		pas de nettoyage professionnel à l'eau

ATTENTION ! Pour les textiles sensibles au nettoyage à sec ou s'il y a des conditions restrictives (chargement réduit, pas d'addition d'eau, haut niveau de solvant), réduction du temps de nettoyage à sec et de la température de séchage. Attention au pré détachage.

SYMBOLES DE SECHAGE NATUREL

	séchage sur fil
	séchage sur fil par égouttage (sans essorage)
	séchage à plat
	séchage à plat par égouttage (sans essorage)
	séchage sur fil à l'ombre
	séchage sur fil sans par égouttage (sans essorage) à l'ombre
	séchage à plat à l'ombre
	séchage à plat par égouttage (sans essorage) à l'ombre

Ces modes de séchage n'entraînent pas de dommages irréversibles, sauf le séchage au soleil.
Ces symboles sont à utiliser lorsque le séchage en tambour est interdit et qu'une recommandation particulière est préconisée par le fabricant.